COMUNE | COMMUNE VALTOURNENCHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta Région Autonome Vallée d'Aoste

ORDINANZA N. 68

Oggetto: PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEI MURETTI PERICOLANTI A MONTE DELLA FRAZIONE CREPIN.

IL SINDACO

VISTA la comunicazione pervenuta in data 22/06/2021 prot. 7128/6/10 dalla stazione forestale di Antey St. Andrè avente come oggetto "Segnalazione caduta pietre su abitazione e strada Comunale" nella quale è allegato il modello di dissesto, la planimetria dei terreni interessati e l'elenco dei proprietari degli stessi;

RICHIAMATO il modello di dissesto pervenuto in data 22/06/2021 prot. 7128/6/10 nel quale si legge che in merito al crollo ci sono stati dei danni al fabbricato censito a catasto al fg. 19 mapp. 554 e alla strada Comunale di Crepin, come testimoniano le foto allegate;

CONSIDERATO che nella zona oggetto di segnalazione, peraltro situata a monte della strada comunale di Crepin e di vari fabbricati, vi sono numerosi muretti di terrazzamento in pietrame a secco pericolanti;

RAVVISATA pertanto la necessità di eliminazione del pericolo costituito dal possibile cedimento dei muri di terrazzamento sopracitati;

RICHIAMATO l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotti provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

ORDINA

Ai proprietari dei terreni interessati, identificati nell'elenco allegato, di provvedere alla sistemazione e messa in sicurezza dei muretti di terrazzamento di loro proprietà, entro 30 giorni dalla notifica della presente al fine di garantire la pubblica incolumità.

Il presente provvedimento è previamente trasmesso al Sig. Prefetto ed alla stazione forestale di Antey Saint André.

Valtournenche, il 27/07/2021

Sottoscritta dal Sindaco
(MAQUIGNAZ NICOLE)
con firma digitale

Copia informatica per consultazione

ELENCO PROPRIETARI A MONTE SITO DI CADUTA PIETRE

FOGLIO	MAPPALE	PROPRIETARI
XIX	541	PESSION DOLORES
	865	BERTUZZI CLAUDIA, AGNELLI GIAMPAOLO
	706	BERTUZZI CLAUDIA, AGNELLI GIAMPAOLO
	545	PERRON ITALA MARIA, PERRON MIRALDA
	550	BARMASSE ADOLFO, BARMASSE CARLA, BARMASSE LINO, BARMASSE PAOLO
	551	MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE
	552	AYMONOD DIEGO, AYMONOD EDI
	553	AYMONOD DIEGO, AYMONOD EDI
	557	AYMONOD DIEGO, AYMONOD EDI
	558	PESSION ANDREA, PESSION ANTONELLA
	560	BARMASSE ADOLFO, BARMASSE CARLA, BARMASSE LINO, BARMASSE PAOLO

Copia informatica per consultazione



1:504

Copia informatica per consultazione

Modello dissesti

Generali

Principali

Stazione Forestale: CF04 - mod 1 - Antey-Saint-André

Comune: Valtournenche

Località: TOURTEROUSE

Bacino principale: Marmore

Bacino locale:

Altri

Rilevatore: Manuelita Perini

Data e ora del rilievo: 2021-06-19 07:33:00

Data e ora dell'evento franoso: 2021-06-09 ore 9

Note data evento :

l'evento si è verificato mentre gli abitanti della casa colpita dalle pietre erano in vacanza, nessuno ha segnalato la caduta sulla strada comunale

Fenomeno

Gravitativo

Frane in roccia

- ○ Caduta massi - caduta di blocchi da parete rocciosa ($< 30m^3$)
- ○ Crollo - distacco di grosse masse di roccia ($> 30m^3$)

Frane superficiali (coinvolgenti al max i primi 2 m di terreno - prevalentemente suolo)

- ○ Frane per colamento - frane per saturazione e fluidificazione dei terreni superficiali; coinvolto il terreno di copertura (materiale prevalentemente fine)
- ● Smottamenti - rientrano in tale categoria i fenomeni di piccole dimensioni (quali cedimenti di piccole scarpate adiacenti alla sede stradale o piccoli scivolamenti)

Frane a spessore elevato

- ○ Debris flow - colata rapida, sovente incanalata, di fango e detriti anche molto grossolani in concomitanza di temporali e piene improvvise
- ○ Scivolamento - si verifica lungo superfici piane o curve, (in quest'ultimo caso la superficie di rottura è concava verso l'alto) La superficie di accumulo si presenta spesso

Frane complesse: se costituite da più tipologie di movimento

- ○ Frana complessa (se costituita da più tipologie di movimento)

Estensione superficie: Fino a 25

Volume stimato: N.d.

Copia informatica per consultazione

Terreno

Tipo di terreno interessato

- ○ Rocce
- ○ Depositi morenici
- ○ Depositi detritici
- ○ Accumulo di frana
- ○ Terreni di riporto
- ○ Depositi alluvionali

Cause

Cause probabili

- ☐ Pioggia intensa
- ☐ Piogge prolungate
- ☐ Acque di infiltrazione
- ☐ Acque di irrigazione
- ■ Fenomeni di gelo-disgelo
- ☐ Fratturazione della roccia
- ☐ Giacitura della roccia
- ☐ Scalzamento al piede

Altre opzioni

- ☐ Sovraccarico del terreno
- ☐ Scosse telluriche/esplosivi
- ☐ Disboscamento
- ■ Altro

Note :

le pietre provengono da antichi muri a secco sui quali non è stata fatta manutenzione e che vengono danneggiati durante il pascolo dai bovini

Danni

Danni

- ■ Abitazioni civili
- ☐ Edifici non residenziali
- ☐ Opere e Protezioni
- ☐ Persone
- ☐ Animali
- ☐ Invasi
- ☐ Campeggi
- ☐ Rete idrica
- ■ Vie di comunicazione
- ☐ Rete elettrica-telefonica
- ☐ Rete di protezione/Ponti da neve

Copia informatica per consultazione

Arginatura

- ● Nessun cedimento
- ○ Cedimento parziale arginatura
- ○ Cedimento totale arginatura

Attraversamento

- ● Nessun cedimento
- ○ Cedimento parziale attraversamento
- ○ Cedimento totale attraversamento

Bosco

- ☐ Bosco
- ☐ Coltivi
- ☐ Nessun danno

Note :

danneggiata la scalinata del fabbricato sito al foglio 19 mappale 554, scalfito l'asfalto della strada comunale per Crepin

Opere e protezioni

Opere e Protezioni

nessuna

Opere di sistemazione e protezione presenti

GPS

Coordinate UTM - ED50

Est [m]: 393115

Nord [m]: 5082215

Note generali

Stato :

Necessario sopralluogo tecnici

Note :

le pietre provengono da muri a secco vetusti e non oggetto di manutenzione, si inoltra pertanto segnalazione con cartografia ed elenco proprietari al sindaco e all'UTC di valtournenche per l'ordinanza del caso

Copia informatica per consultazione

(a) Foto 1



(b) Foto 2

(c) Foto 3

(d) Foto 4

(e) Foto 5

(f) Foto 6

Copia informatica per consultazione

(g) Foto 7

(h)

(i)

(j)

(k)

(l)

Copia informatica per consultazione