

COMUNE DI VALTOURNENCHE
IMPIANTO MATR. AO 143/85 SCUOLA MATERNA

LISTINO DEI gen 2019
 GIUSTIFICATIVO OFFERTA

MATERIALE	CODICE DEI	QUANTITA	PREZZO
POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE DEL VANO CORSA	105313	1	€ 364,00
ADEGUAMENTO SU QUADRO LINEA LUCE	105075	1	€ 575,20

VARIE

	€ 939,20
Totale materiale	
FRANCHIGIA	€ 100,00
Totale IVA ESCLUSA	€ 839,20



AOSTA 27/09/2021

COMUNE DI VALTOURNENCHE VALLE D'AOSTA - ARRIVATO IL	
28 SET 2021	
PROT. N.	11189
TIT.	6 CLASSE 4

PERIODICA - Art.13-DPR 162/99 s.m.i

STRAORDINARIA - Art.14-DPR 162/99 s.m.i

Il sottoscritto ha provveduto all'ispezione dell'impianto ubicato in: VALTOURNENCHE prov. AO

Indirizzo: FRAZ. BREUIL CERVINIA - VIA GORRET n° 5

di proprietà: SCUOLA DELL'HERMANNIE E SCUOLA PRIMARIA

amministrazione: COMUNE DI VALTOURNENCHE

Ascensore (inclusi ex Cat. B-C-D)

Piattaforma elevatrice/Montacarichi

DL 600/45

DPR 1497/63
DM 1635/79

DM 587/87
EN81-1:87

DPR 268/94
EN81-2:89

Direttiva
Ascensori

Direttiva
Macchine

Installatore: KOPPEL - SERDOZ

Anno di installazione: 1985

Azionamento: ELETTRICO

n° persone trasportabili: 11

Portata kg: 830

n° fermate: 3

n° impianto: 8240 - B

n° matricola: AO 144/85

Ditta incaricata della manutenzione: SVAM ASCENSORI

Eventuali precedenti rilievi sono stati trattati: SI NO IN PARTE NON PRESENTI

Sono annotati gli esiti delle verifiche periodiche del manutentore: SI NO

- Organi di sospensione

- Isolamento circuiti e guasto a terra

- Dispositivi di chiusura e di blocco porte

- Dispositivi eccesso velocità in salita e/o UEMIP

- Dispositivi di extracorsa e di rallentamento

- Valvola di blocco / Limitatore di velocità

- Paracadute (a vuoto e velocità ridotta)

- Livellamento - Rilivellamento ± 2 - ± mm

- Allarme / Bidirezionale ore: 10:05

- Targhe e avvisi

Non conformità (inficiano la sicurezza e il mantenimento in servizio dell'impianto):

Osservazioni (rilievi da parziale attuazione dei requisiti normativi):

1. NON E' PRESENTE IN LOGO COPIA PRECEDENTE VERBALE DI ISPEZIONE.

2. PUNTO LUCE IN FOSSA ASSENTE

3. IL PARAPETTO SUL RETTO DI CABINA E' INCOMPLETO E PRIVO DI IDONEA CARTELLONISTICA.

Opportunità (indicazioni per un eventuale miglioramento delle condizioni di uso e di sicurezza dell'impianto):

1. POTENZIARE ILLUMINAZIONE VANO

2. SEPARARE LA LINEA DI ALIMENTAZIONE LUCE CABINA DA LUCE VANO.

3. CASSETTA PORTA OGNIORA NEL LOC. MOCCAFINE

L'impianto può essere mantenuto/rimesso in servizio? SI NO

Il verificatore

Data 21/07/21

tripolli

Il proprietario dell'immobile è responsabile degli obblighi a lui imposti dal D.P.R. 162/99 e s.m.i. (artt. 13, 14, 15).

Il presente verbale assume validità definitiva all'atto dell'emissione dell'Attestato di Verifica

Illuminazione Sbarchi, accessi, vano _____ lux Aree di lavoro _____ lux Cabina _____ lux Cod. _____

Spinta operatore porte N.A. idoneo dispositivo protezione contro gli urti oppure _____ N Cod. _____

Funi scorrimento 5 mm Anno 1985

Isolamento circuiti >10 MΩ Cod. ELEX 21015

Valvola sovrappressione _____ MPa Cod. _____

ACCREDIA

PRD N° 1208
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

COMUNE DI VALTOURNENCHE
IMPIANTO MATR. AO 144/85 SCUOLA ELEMENTARE

LISTINO DEI gen 2019
 GIUSTIFICATIVO OFFERTA

MATERIALE	CODICE DEI	QUANTITA	PREZZO
POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE DEL VANO CORSA	105313	1	€ 364,00
ADEGUAMENTO SU QUADRO LINEA LUCE	105075	1	€ 575,20
INSTALLAZIONE PARAPETTO SU TETTO DI CABINA	105196	1	€ 879,84

VARIE

	€ 1.819,04
Totale materiale	€ 1.819,04
FRANCHIGIA	€ 100,00
Totale IVA ESCLUSA	€ 1.719,04



AOSTA 27/09/2021

COMUNE DI VALTOURNENCHE VALLE D'AOSTA - ARRIVATO IL
28 SET 2021
PROT. N. <u>1489</u>
TIT. <u>6</u> ... CLASSE <u>4</u>

PERIODICA - Art.13-DPR 162/99 s.m.i

STRAORDINARIA - Art.14-DPR 162/99 s.m.i

Il sottoscritto ha provveduto all'ispezione dell'impianto ubicato in: VALTOURNENICHE prov. AO

indirizzo: FRAZIONE BREUIL CERVINIA - VIA GORRET n° 5

di proprietà: SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

amministrazione: COMUNE DI VALTOURNENICHE

Ascensore (inclusi ex Cat. B-C-D)

Piattaforma elevatrice/Montacarichi

DL 600/45

DPR 1497/63
DM 1635/79

DM 587/87
EN81-1:87

DPR 268/94
EN81-2:89

Direttiva
Ascensori

Direttiva
Macchine

Installatore: KOPPEL - SERDOZ Anno di installazione: 1985

Azionamento: ELETRICO n° persone trasportabili: 11

Portata kg: 830 n° fermate: 2

n° impianto: 8240 -A n° matricola: AO 143/85

Ditta incaricata della manutenzione: SVAM ASCENSORI

Eventuali precedenti rilievi sono stati trattati: SI NO IN PARTE NON PRESENTI

Sono annotati gli esiti delle verifiche periodiche del manutentore: SI NO

- Organi di sospensione
- Dispositivi di chiusura e di blocco porte
- Dispositivi di extracorsa e di rallentamento
- Paracadute (a vuoto e velocità ridotta)
- Allarme / Bidirezionale ore: 10:42
- Isolamento circuiti e guasto a terra
- Dispositivi eccesso velocità in salita e/o UEMP
- Valvola di blocco / Limitatore di velocità
- Livellamento - Rilivellamento ± 5 - \pm mm
- Targhe e avvisi

Non conformità (inficiano la sicurezza e il mantenimento in servizio dell'impianto):

Osservazioni (rilievi da parziale attuazione dei requisiti normativi):

1. NON E' PRESENTE IN LOG COPIA PRECEDENTE VERBALE DI ISPEZIONE
2. IL PARAPORTA IN TUTTO DI CABINA E' INCOMPLETO

Opportunità (indicazioni per un eventuale miglioramento delle condizioni di uso e di sicurezza dell'impianto):

1. POTENZIARE ILLUMINAZIONE NEL VANO
2. SEPARARE SU QUADRO LINEA LUCE CABINA DA LINEA LUCE VANO
3. CASSETTA PORTA-DOCUMENTI NEL LOC. MACCHINE.

L'impianto può essere mantenuto/rimesso in servizio? SI NO

Data 21/07/21

Il verificatore

T. P. ...

Il proprietario dell'immobile è responsabile degli obblighi a lui imposti dal D.P.R. 162/99 e s.m.i. (artt. 13, 14, 15).

Il presente verbale assume validità definitiva all'atto dell'emissione dell'Attestato di Verifica

Illuminazione Sbarchi, accessi, vano lux Aree di lavoro lux Cabina lux Cod.

Spinta operatore porte N.A. idoneo dispositivo protezione contro gli urti oppure N Cod.

Funi scorrimento 2 mm Anno 1985

Isolamento circuiti >10 MΩ Cod. ELEX 21015

Valvola sovrappressione MPa Cod.



PRD N° 1208
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC


COMUNE DI VALTOURNENCHE
 IMPIANTO MATR. AO 4/94 MUNICIPIO

LISTINO DEI gen 2019
 GIUSTIFICATIVO OFFERTA

MATERIALE	CODICE DEI	QUANTITA	PREZZO
INSTALLAZIONE PARAPETTO SU TETTO DI CABINA	105196	1	€ 879,84

VARIE

	€ 879,84
Totale materiale	€ 879,84
FRANCHIGIA	€ 100,00
Totale IVA ESCLUSA	€ 779,84



COMUNE DI VALTOURNENCHE
 VALLE D'AOSTA - ARRIVATO IL

28 SET 2021

PROT. N. 2089
 TIT. 6 CLASSE 4

AOSTA 27/09/2021

PERIODICA - Art.13-DPR 162/99 s.m.i

STRAORDINARIA - Art.14-DPR 162/99 s.m.i

Il sottoscritto ha provveduto all'ispezione dell'impianto ubicato in: VALTOURNENCHE prov. AO

indirizzo: PIAZZA DELLA CHIESA n° 1

di proprietà: MUNICIPIO

amministrazione: COMUNE DI VALTOURNENCHE

Ascensore (inclusi ex Cat. B-C-D)

Piattaforma elevatrice/Montacarichi

DL 600/45

DPR 1497/63
DM 1635/79

DM 587/87
EN81-1:87

DPR 268/94
EN81-2:89

Direttiva
Ascensori

Direttiva
Macchine

Installatore: CEAM - SV&M

Anno di installazione: 1994

Azionamento: OLEODINAMICO

n° persone trasportabili: 11

Portata kg: 380

n° fermate: 5

n° impianto: 28095

n° matricola: AO 4/94

Ditta incaricata della manutenzione: SVAM ASCENSORI

Eventuali precedenti rilievi sono stati trattati: SI NO IN PARTE NON PRESENTI

Sono annotati gli esiti delle verifiche periodiche del manutentore: SI NO

- Organi di sospensione

- Isolamento circuiti e guasto a terra

- Dispositivi di chiusura e di blocco porte

- Dispositivi eccesso velocità in salita e/o UCMP

- Dispositivi di extracorsa e di rallentamento

- Valvola di blocco / Limitatore di velocità

- Paracadute (a vuoto e velocità ridotta)

- Livellamento - Rilivellamento ± 2 - ± 10 mm

- Allarme / Bidirezionale ore: 15:15

- Targhe e avvisi

Non conformità (inficiano la sicurezza e il mantenimento in servizio dell'impianto):

Osservazioni (rilievi da parziale attuazione dei requisiti normativi):

IL NON REPERIBILE ULTIMO VERBALE DI ISPEZIONE.

Opportunità (indicazioni per un eventuale miglioramento delle condizioni di uso e di sicurezza dell'impianto):

IL PARAPETTO SUTTO DI CABINA

L'impianto può essere mantenuto/rimesso in servizio? SI NO

Il verificatore

Data 21/07/21

[Firma]

Il proprietario dell'immobile è responsabile degli obblighi a lui imposti dal D.P.R. 162/99 e s.m.i. (artt. 13, 14, 15).

Il presente verbale assume validità definitiva all'atto dell'emissione dell'Attestato di Verifica

Misure eseguite con la strumentazione del kit N° 94 Funi anno scorrimento mm

Illuminazione Sbarchi, accessi, vano lux Aree di lavoro lux Cabina lux

Spinta operatore porte N.A. idoneo dispositivo protezione contro gli urti oppure N

Valvola sovrappressione 46 MPa Isolamento circuiti >10 MΩ

ACCREDIA

PRD N° 1208
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC