



Prot.

3113/6/5

(da citare in caso di risposta)

All./ann.

Vs. rif.to:

Ns. rif.to

Valtournenche, 25/03/2019

OGGETTO: "OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI VALMARTIN, IN LOC. BARMASSE, IN MERITO A RIPETUTI EPISODI DI CADUTA MASSI – COMUNE DI VALTOURNENCHE"

VERBALE DI SOMMA URGENZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

CONSIDERATO che nel periodo autunnale-invernale si sono verificati ripetuti episodi di caduta massi a partire dalla parete rocciosa sub-verticale a monte della strada comunale di Valmartin in prossimità della cappella di Barmasse;

RICHIAMATA la relazione di sopralluogo del dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio - Attività geologiche con Prot. 2950 in data 20/03/2019 nel quale si è riscontrato che:

- "nel periodo autunnale-invernale si sono verificati ripetuti episodi di caduta massi a partire dalla parete rocciosa sub-verticale che separa la strada comunale a valle e l'abitato di Barmasse a monte, in prossimità di una cappella votiva edificata in fregio alla suddetta infrastruttura viaria."
- "i fenomeni di dissesto si sono innescati dal settore superiore della parete rocciosa e hanno coinvolto elementi lapidei di piccola pezzatura (pochi dm3) che si sono mobilizzati secondo iniziali dinamiche di scivolamento, in parte innescate dal passaggio di animali selvatici, per poi passare ad una fase di volo in corrispondenza di un salto di roccia, prima di impattare direttamente sulla carreggiata ed arrecare lievi lesioni al manto bituminoso";
- Il livello di pericolosità sia da considerarsi elevato in quanto sono state osservate alcune situazioni di instabilità potenziale in roccia costituite da volumi lapidei in condizioni di equilibrio precario, che, unitamente all'orientazione del versante, predispongono l'innescio di potenziali fenomeni di crollo lapidei che andrebbero nuovamente a coinvolgere la sottostante infrastruttura viaria, pregiudicandone la transitabilità in sicurezza da parte degli utenti;
- "si suggerisce di valutare l'opportunità di effettuare un'attività di bonifica (disgaggi manuali) dei volumi lapidei palesemente instabili sopra menzionati, a seguito della quale dovrà essere valutata la necessità di eseguire un intervento di protezione della parete rocciosa, la cui tipologia dovrà tenere conto della particolare morfologia (liscione in roccia a monte e tetto strapiombante a valle) della falesia e del grado di fratturazione della roccia."

RICHIAMATO il verbale di sopralluogo della polizia locale con prot. 2928 del 19/03/2019;

CONSIDERATO che:

- si rende necessario procedere in tempi brevi con un attività di bonifica (disgaggi manuali) dei volumi lapidei palesemente instabili;
- si rende necessario procedere in tempi brevi con la progettazione, il dimensionamento ed il computo metrico estimativo delle opere necessarie per la protezione della strada comunale al fine di tutelare l'incolumità pubblica;
- per l'attività di bonifica urgente è stata individuata la ditta Colajanni Alberto s.r.l. con sede in Località Croux 11 - 11020 Saint-Christophe (AO) la quale ha dato disponibilità immediata ed ha fornito la sua migliore offerta in € 1.850,00 oltre Iva di legge;
- per la progettazione esecutiva, dimensionamento, direzione lavori e contabilità è stato individuato l'Ing. Enrico Musso con studio tecnico in C.so Vittorio Emanuele II, n° 168 - 10138 Torino il quale ha dato disponibilità immediata ed ha fornito la sua migliore offerta in € 5.200,00 oltre a oneri previdenziali e Iva di legge;
- per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, redazione del Piano di sicurezza e coordinamento e direzione lavori della sicurezza è stato individuato il geom. Gassino Dario con studio tecnico in via Perino, n° 37/E



- 10035 Mazze (TO) il quale ha dato disponibilità immediata ed ha fornito la sua migliore offerta in € 2.800,00 oltre a oneri previdenziali e Iva di legge;

- a seguito della consegna della progettazione esecutiva verrà individuata la ditta per la realizzazione delle opere;
- l'intervento di bonifica urgente trova copertura finanziaria al bilancio di previsione 2019 con imputazione al capitolo/articolo 5404/01, missione/programma 10/05, PDCF U.2.05.99.99.999;
- la progettazione esecutiva, dimensionamento, direzione lavori e contabilità delle opere trova copertura finanziaria al bilancio di previsione 2019 con imputazione al capitolo/articolo 5500/09, missione/programma 01/05, PDCF U.2.02.03.05.001;
- il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e direzione lavori della sicurezza per le opere trova copertura finanziaria al bilancio di previsione 2019 con imputazione al capitolo/articolo 5404/01, missione/programma 10/05, PDCF U.2.05.99.99.999;
- le lavorazioni di realizzazione di rete paramassi trova copertura finanziaria al bilancio di previsione 2019 a seguito di prelievo dal fondo di riserva;

DATO ATTO che, ai sensi della L.R. 05/2001 di Protezione Civile, con Nota del 20/03/2019 Prot. 2950 del Servizio Geologico, l'intervento è stato definito ammissibile a finanziamento fatto salvo l'assenso dell'organo politico e la disponibilità dei fondi;

RESO EDOTTO che la responsabilità del procedimento rimane in capo al Segretario comunale, dott.ssa Machet Cristina in quanto responsabile dell'area tecnico-manutentiva;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e in particolare l'art. 163 in materia di procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile;

DISPONE CHE

- Si rende necessario intervenire con indifferibile urgenza per la messa in sicurezza della strada comunale di Valmartin, in fraz. Barmasse, al fine di tutelare l'incolumità pubblica, secondo le specifiche della relazione geologica qui allegata;
- Il presente verbale di somma urgenza equivale ad atto di aggiudicazione a favore della ditta Colajanni Alberto s.r.l. con sede in Località Croux 11 - 11020 Saint-Christophe (AO), per l'attività di bonifica urgente.
- Il presente verbale di somma urgenza equivale ad atto di aggiudicazione a favore dell'Ing. Enrico Musso con studio tecnico in C.so Vittorio Emanuele II, n° 168 - 10138 Torino, per la progettazione esecutiva, dimensionamento, direzione lavori e contabilità.
- Il presente verbale di somma urgenza equivale ad atto di aggiudicazione a favore il geom. Gassino Dario con studio tecnico in via Perino, n° 37/E - 10035 Mazze (TO), per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, redazione del Piano di sicurezza e coordinamento e Direzione lavori della sicurezza.
- Gli impegni di spesa verranno effettuati con apposita determinazione del Responsabile del Servizio;
- Il presente atto venga trasmesso, unitamente alla Deliberazione che lo approva al Servizio Geologico della Regione.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa MACHET Cristina