

## **LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO TRATTO DI ACQUEDOTTO**

Committente: Bich Davide C.F. BCHDVD90A21A326F

Impresa: Treves Stefano C.F TRVSFN72C28A326Y

## **RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

### **PREMESSE**

**Progetto presentato al Comune di Valtournenche in data 12/12/2020 mediante segnalazione di inizio attività edilizia (Vedi Pratica N. BRNGRD78C17A326W-AOO628-0408783/1)**

L'importo complessivo dei lavori risulta pari ad euro 31.323,33 così ripartito:

Lavori a misura	€ 24.163,66
Oneri per la sicurezza	€ 3.957,17
Spese tecniche	€ 3.202,50
Sommano	€ 31.323,33

### **Responsabile dei lavori, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:**

Le funzioni Responsabile dei lavori sono state svolte da BICH DAVIDE

I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal GEOM BRUNODET GERARD

Il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione è stato GEOM BRUNODET GERARD

### **Consegna dei lavori:**

I lavori furono consegnati il giorno 31/03/2021

### **Andamento dei lavori:**

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

## **VERBALE DI VISITA E RELAZIONE**

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 01/04/2021.

Descrizione dei lavori eseguiti:

- Scavo in trincea per dar seguito alla nuova tubazione (PN 16 diametro nominale 63)
- Posa di pozzetti ispezzivi.
- Posa della nuova tubazione
- Coronamento della tubazione

- Posa cavo di segnalazione
- Riempimento della trincea di scavo.

#### **Risultati della visita di collaudo:**

Con la scorta del progetto, e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli:

- Verifica finale delle quantità.
- Esame visivo dei collegamenti e dei pozzetti.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione.

#### **Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:**

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

#### **Osservanza delle prescrizioni:**

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte.

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento delle opere riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere.
- i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- m) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- p) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

**Il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di realizzazione del nuovo tratto di acquedotto eseguiti dall'Impresa Treves Stefano C.F TRVSFN72C28A326Y per conto Bich Davide C.F. BCHDVD90A21A326F sono stati regolarmente eseguiti ad eccezione di quanto prescritto con nota dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, struttura viabilità, in relazione all'obbligo di asfaltatura di parte della Strada Regionale 46.**

Valtournenche li 02/04/2021

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Brunodet Gerard